

Restauratie kerk Verrijk: zolder - muren

Op de zolders van koor en transepten waren ook de buitenmuren toe aan restauratie. Voegen werden uitgehaald en opnieuw ingevoegd, spiraalankers geplaatst om muren bij elkaar te houden. Slechte bakstenen werden vervangen.

Voor restauratie van de viering, waar het schip en de dwarstransepten elkaar raken en die boven het schip uitsteekt, moest een stelling op het dak geplaatst worden. Een deel van de gevel werd gedemonteerd en opnieuw opgemetseld. Bo-

venop staat de schouw.

De tipgevels van de transepten in Gobertangesteent zijn vernieuwd. De stellingen rond koor en transepten worden weggehaald en de prachtige gevels komen stilaan tevoorschijn.

Nog enkele foto's van de bakstenen viering, gobertangenokken op de stelling die klaar liggen voor plaatsing op het dak, een detail van de tipgevel en het schouderstuk van een transept, de schouw en de gevels van het koor.

Bettie Geelen

foto's: Origin Architecten en Tim Fischer



Zolder: tipgevl-viering



Zolder: tipgevl-viering



Transept-tipgevl - nokken



Transept - detail - schouderstuk



Schouw



Koor - buitenzijde