

RESTAURATIE kerk Verrijk

Grafstenen tegen de kerkmuur

De grafstenen in blauwe steen, die tegen de zijgevels van het schip staan, werden gedemonteerd en gereinigd. De letters werden opnieuw scherp gesteld. Alle gaten in de grafstenen zijn gedicht. Een aantal grafplaten wordt terug aan de muur opgehangen op een profiel, opdat ze een 5-tal cm van de muur verwijderd zijn. Andere staan los voor de gevel, deze krijgen een sokkel.



De kerkdeur

Momenteel valt het wellicht niet op, met de stellingen rondom de inkom. Maar de inkomdeur is ook gerestaureerd. Er is veel werk aan geweest. Ze kreeg meerdere schuurbeurten en meerdere vernislagen. Dat was nodig want de deur vertoonde veel donkere vlekken, ten gevolge van oude vochtplekken. Die konden niet helemaal weggewerkt worden. Er is ook een kleurverschil tussen de delen oude en nieuwe eik.

Overzichtsfoto vanop het torengedouw.

We zien de mooie dakkapel met gerestaureerde glasraampjes en een penant, de vernieuwde dakgoten en de gevelstenen op de rand van het dak van het transept, de prachtige gerestaureerde natuurstenen gevel van het transept. Op het dak van het schip tegen de gevel zien we een van de dakluiken en verspreid over het dak de ladderhaken, nodig voor de inspecties van Monumentenwacht. Op de grond onder de steunbeer van het transept zijn de funderingsverstevigingen bezig. De kerkhofmuur is bedekt met dekstenen. In de verte de Verrijkse velden...

Bettie Geelen - foto's: Origin Architecten



1ste zondag advent

Wordt wakker en neem je verantwoordelijkheid op.