

RESTAURATIE KERK VERTRIJK

De kerkzolders

Het verschil met een woning is dat op de zolders van een kerk niet overal een zoldervloer ligt. Op de foto's kun je de gewelven zien onder en tussen de looppaden boven het koor en boven de transepten.

Deze looppaden zijn enkel bedoeld voor de inspecties van Monumentenwacht en voor technische ingrepen, zoals het leggen of controleren van de branddetectiesensoren e.d. De looppaden zijn volledig ver-

nieuwd. Er komt ook nog een leuning. Werken op die zolders is dus wel een gevaarlijke bedoening. De werkmannen moeten lopen over de balken of de looppaden.

Ladders moeten omzichtig geplaatst worden. En ook daar moet een timmerwerkplaats ingericht worden. Heel wat hout moest vervangen worden omdat het te ver verweerd of aangetast is. Hout dat slechts licht

aangetast was, werd verstevigd met epoxy. Alle hout kreeg een behandeling tegen schimmels en insecten.

Bettie Geelen

Gevaarlijk werken

(c) Tom Fischer

