

RESTAURATIE kerk van VERTRIJK

Kerkhofmuur

Aan de straatkant en in de oprit naar de pastorie is de kerkhofmuur intussen bedekt met natuursteen.

Onder de voegen tussen de muurdeksteen zijn inoxen plaatjes met opstaande kanten geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat het regenwater zich ophoopt in de holle muurdelen. Onderaan de steen is een druiprand voorzien. Het was

gepland dat de muur gekaleid werd vóór het plaatsen van de muurdekstenen. Maar door het aanhoudend natte weer is dat uitgesteld.

Versteving fundering transeptarmen

Nadat de archeologen klaar waren met hun onderzoek – ze verzamelden 95 skeletten, waarvan een 60-tal volledig – kon de versteving van de funderingen aan de beide uiteinden (noord en zuidkant) van de transepten aangevat worden. Hiervoor wordt beton gebruikt dat versterkt is met staalvezels. De bestaan-

de ondergrondse bakstenen fundering wordt verankerd met dit beton.

Bettie Geelen
foto's: Origin Architecten

Het transept (van het Frans tranche, snede en het Latijn saepta, omheining), kruisarm, kruisbeuk, dwarsbeuk of dwarschip is oorspronkelijk een onderdeel van een romaanse of gotische kathedraal.

