

## Restauratie kerk Vertrijk

### Spits van de torenspits

Samen met de spits werden ook twee timmermannen in een 'manbak' naar boven gehesen met een tweede kraan. Zij cirkelden rondom de toren om de twee stukken op elkaar te laten aansluiten en om de loshangende flappen van het onderdak elkaar juist te laten overlappen en vast te maken. Ondertussen werd er binnen in de toren druk geklopt, geboord, genageld om de torenspits stevig vast te hechten aan het torengedebouw. *Bettie Geelen, Foto's: F.Moczara en B. Geelen en Architecten Origin*



### En de haan, die draait weer...

En dan werd het tijd voor het kruis en de haan. Het onderstel past over de spits en wordt stevig vastgemaakt nadat aan alle kanten van het kruis met de waterpas werd gecontroleerd of het kruis wel effectief loodrecht stond. Anders kan de haan niet meedraaien met de wind. Chapeau voor het knappe werk van de timmermannen. Ondanks de lange werkdag toonden ze stalen zenuwen en leverden ze een indrukwekkende prestatie! En onze haan, die staat daar weer mooi te blinken!

